


Glidskenor för rackmontage




För montering i rack utan behov av bakre stödskenor.

Standardhöjd 3HE som kan modifieras till 2HE.

Korgmuttrar och skruvar ingår.

Glidskenorna monteras i racket med medföljande skruvar och korgmuttrar. Flera olika skruvpositioner finns.



Produkten skjuts in över skenorna och skruvas fast med ytterligare skruvar och korgmuttrar.

För information, beställning och service:



Tel: 08-522 478 30
info@dcpartner.se, www.dcpartner.se
Box 401, 184 26 ÅKERSBERGA



Med reservation för ändringar
Copyright © DC-Design AB
B1960-3